

## NÁVOD NA ÚDRŽBU SANITÁRNYCH KABÍN SLKA 01W18A, SLKA 01W18N, SLKA 01W25A, SLKA 01W25N

### 1. Všeobecné pokyny

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby údržbu vykonával poučený personál v súlade s týmto návodom. Dlhodobé pôsobenie vlhkosti alebo zatekanie vody môže spôsobiť nevratné poškodenie materiálu (napučovanie, deformácie).

Sanitárne kabíny s výplňou z DTDL nie sú určené do vlhkých priestorov – udržiavajte povrch stien suchý.

V prípade kontaktu povrchu s nevhodnými chemickými prostriedkami (napr. chlór, kyseliny) je potrebné povrch okamžite opláchnuť čistou vodou a osušiť.

Použitie nevhodných alebo zafarbených čistiacich prostriedkov môže spôsobiť trvalé zmeny vzhľadu povrchu.



### 2. Výplne stien z DTDL (hr. 18 a 25 mm)



Povrch čistite papierovými utierkami, mäkkými čistými textilnými utierkami (suchými alebo vlhkými) alebo hubkou.

Pri vlhkom čistení povrch následne osušte savou papierovou utierkou alebo utierkou z mikrovlákna.

Povrch môžete čistiť horúcou vodou.

Používajte bežne dostupné tekuté čistiace prostriedky pre domácnosť alebo jadrové mydlo.

Používajte výhradne prostriedky bez abrazívnych zložiek.

Po použití čistiacich prostriedkov povrch opláchnite čistou vodou a čistiaci prostriedok úplne odstráňte, aby nedochádzalo k tvorbe šmúh.

Následne plochu osušte savou papierovou alebo textilnou utierkou.

Prípadnú vlhkosť vždy ihneď odstráňte vyššie uvedeným spôsobom.

**Používajte výhradne prostriedky bez abrazívnych zložiek.**

### 3. Pri čistení v žiadnom prípade nepoužívajte:

- brúsne prášky
- čistiace hubky s drsnou stranou
- oceľovú vlnu
- leštiace prostriedky
- čistiace prostriedky na nábytok
- bieliace prostriedky
- čistiace prostriedky so silnými kyselinami a kyslými soľami
- prístroje na čistenie parou
- zafarbené čistiace prostriedky



### 4. Nerezové kovanie



Kovanie čistite papierovými utierkami, mäkkými čistými textilnými utierkami (suchými alebo vlhkými) alebo hubkou.

Nepoužívajte prípravky obsahujúce chlór alebo jeho zlúčeniny, pretože dochádza k nevratnému poškodeniu povrchu.

Na mastný povrch kovania použite mydlovú vodu, pri výraznejšom znečistení masnotou použite saponát, ktorý následne dôkladne opláchnite.

Povrch ošetríte profesionálnymi prípravkami na nerezovú oceľ, ktoré obsahujú čistiace aj leštiace zložky a vytvárajú silikónový povlak.

V prípade znečistenia vodným kameňom použite zriedený ocot, ktorý následne dôkladne opláchnite.

Pri prvkoch s brúsenou povrchovou úpravou čistite v smere línií brúsenia.

### 5. Frekvencia údržby



**Odporúčaná pravidelná údržba:**

bežné čistenie: denne / podľa prevádzky

dôkladné čistenie: - podľa miery znečistenia